Edifici associati alla Scheda:
ID 6047 ID 6048 ID 8979

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 05/09/2020
- **Non rilevabile:** presenza di fitta vegetazione
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 6
- **Denominazione** Podere San Donato
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6047

Non rilevabile
edificio ricoperto da fitta vegetazione

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile; salti di gatto
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 6048

Non rilevabile
L'edificio non è rilevabile perché ricoperto da fitta vegetazione

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 8979

Non rilevabile
edificio ricoperto da vegetazione

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 7267 (edificio 6047)


FOTO n° 7268 (edificio 6047)


FOTO n° 7264 (edificio 6048)


FOTO n° 7265 (edificio 6048)


FOTO n° 7266 (edificio 6048)


FOTO n° 7269 (edificio 8979)


FOTO n° 7270 (edificio 8979)
