Edifici associati alla Scheda:
ID 5026

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 06/11/2020
- **Ambito** centro storico
- **Località** Via della Consolazione da 6 a 24
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** altra area pavimentata (compresi percorsi)
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5026

Unità volumetriche dell'Edificio 5026

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15285	44	61	99.64	3		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi di articolazione volumetrica:** balcone
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); nuovi infissi non coerenti; nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in aggetto , balconi

Rilievi fotografici



FOTO n° 3698 (scheda 241)



FOTO n° 3683 (edificio 5026)



FOTO n° 3684 (edificio 5026)



FOTO n° 3685 (edificio 5026)



FOTO n° 3686 (edificio 5026)



FOTO n° 3687 (edificio 5026)



FOTO n° 3688 (edificio 5026)



FOTO n° 3691 (edificio 5026)



FOTO n° 3695 (edificio 5026)

