Edifici associati alla Scheda:
ID 4036 ID 5785

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 08/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Orzale 24
- **Denominazione** Mangana
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4036

Unità volumetriche dell'Edificio 4036

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12841	46	309	22.2	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** altri materiali , tecnologie non coerenti

Informazioni sull'Edificio 5785

Unità volumetriche dell'Edificio 5785

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12840	46	209	146.71	2 (a monte) 3 (a valle)		

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; nuovi cordi scala non coerenti; nuovi infissi non coerenti; impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...)

Rilievi fotografici




FOTO n° 1631 (scheda 98)


FOTO n° 1634 (scheda 98)


FOTO n° 1635 (scheda 98)


FOTO n° 1630 (edificio 4036)


FOTO n° 1627 (edificio 5785)


FOTO n° 1619 (edificio 5785)


FOTO n° 1621 (edificio 5785)


FOTO n° 1622 (edificio 5785)


FOTO n° 1624 (edificio 5785)


FOTO n° 1625 (edificio 5785)


FOTO n° 1626 (edificio 5785)
