Edifici associati alla Scheda:
ID 8311 ID 8312

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 01/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 293
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Note**
  L'accesso è stato negato dal proprietario, le poche informazioni riportate sono state rilavate dall'esterno.
- **Caratteristiche pertinenza** recinzioni; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8311

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 8312

Unità volumetriche dell'Edificio 8312

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12951	80	9	63.35	2		presente al Catasto Leopoldino
16334	80	9	193.83	2		presente al Catasto Leopoldino

Informazioni generali e note
Il corpo originario è costituito dalla torre, oggi completamente ristrutturata con intonaco e nata come mulino, la destinazione originaria è ben riconoscibile anche dal catasto lorenese in cui si nota proprio la presenza del volume sopra al corso d'acqua. Si evidenziano anche altri due volumi non più presenti che probabilmente sono stati recuperati per realizzare l'ampliamento al corpo originario di recente fattura. Presente una targa con iscrizione 1897.

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile; assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Rilievi fotografici




FOTO n° 5275 (edificio 8312)

FOTO n° 5274 (edificio 8312)
