Edifici associati alla Scheda:
ID 7498

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 08/07/2020
- **Ambito** centro storico
- **Località** Via dell'Arco 82
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; recinzioni; giardino / area verde
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7498

Unità volumetriche dell'Edificio 7498

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7764	44	516	83.44	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** magazzini

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli e tavolato in legno
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 30 (scheda 3)


FOTO n° 31 (scheda 3)


FOTO n° 39 (scheda 3)


FOTO n° 41 (scheda 3)


FOTO n° 42 (scheda 3)


FOTO n° 15 (edificio 7498)


FOTO n° 16 (edificio 7498)


FOTO n° 17 (edificio 7498)


FOTO n° 19 (edificio 7498)


FOTO n° 24 (edificio 7498)


FOTO n° 27 (edificio 7498)
