Edifici associati alla Scheda:
ID 458 ID 4559 ID 8880 ID 8882 ID 8883
Edifici Minori associati alla Scheda:
ID 1 ID 2

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 08/07/2020
- **Ambito** centro storico
- **Località** Via di San Quirico
- **Denominazione** Sant'Andrea al Pozzo
- **Tipologia insediativa** nucleo/borgo
- **Caratteristiche morfologiche** altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi cimiteri); corte; pertinenza
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Rovaiolra

Informazioni sull'Edificio 458

Unità volumetriche dell'Edificio 458

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7629.44	30		344.24	2		presente al Catasto Leopoldino
7627.44	30		18.75	2		presente al 1954
7662.44	30		24.66	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente; residenza turistico alberghiera
- **Usi originari:** monastero frati camaldolesi, in seguito in parte a mulino e in parte fattoria

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 4559

Unità volumetriche dell'Edificio 4559

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7610.44	30		46.18	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso fino antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** turistico-ricettivo
- **Usi presenti:**
- **Usi originari:** Rimessa garage

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** torre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8880

Unità volumetriche dell'Edificio 8880

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17216.44	30		172.66	3		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto
- **Usi originari:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8882

Unità volumetriche dell'Edificio 8882

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17211.44	30		84.66	2		presente al Catasto Leopoldino
17215.44	30		111.85	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:**
- **Usi originari:** Canonica Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8883

Unità volumetriche dell'Edificio 8883

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
10997			9.05			presente al 1954
17217.44	30		83.58			presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Usi originari:** Canonica Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuovo corpo scala non coerente

Informazioni sull'Edificato Minore 1

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 1

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
10993			7.58	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
buone

Tipo
tettoia

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
di servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 2

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 2

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17218			12.62	1		non classificato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici





FOTO n° 5045 (scheda 4)



FOTO n° 81 (scheda 4)



FOTO n° 44 (edificio 458)



FOTO n° 46 (edificio 458)



FOTO n° 48 (edificio 458)



FOTO n° 49 (edificio 458)



FOTO n° 51 (edificio 458)



FOTO n° 53 (edificio 458)



FOTO n° 54 (edificio 458)



FOTO n° 57 (edificio 458)



FOTO n° 63 (edificio 458)



FOTO n° 64 (edificio 458)



FOTO n° 65 (edificio 458)



FOTO n° 77 (edificio 458)



FOTO n° 78 (edificio 4559)



FOTO n° 62 (edificio 8880)



FOTO n° 5047 (edificio 8880)



FOTO n° 5048 (edificio 8880)



FOTO n° 68 (edificio 8882)



FOTO n° 74 (edificio 8883)



FOTO n° 76 (edificio 8883)