Edifici associati alla Scheda:
ID 4205 ID 4206 ID 8901

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 08/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Orzale 12
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** barbecue; pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi)
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4205

Unità volumetriche dell'Edificio 4205

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6759	47	2	42.23	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti**
- **Uso originario:** Annesso rurale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 4206

Unità volumetriche dell'Edificio 4206

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6760	47	2	72.58	3		presente al Catasto Leopoldino
6784	47	2	23.11	1		presente al Catasto Leopoldino
6788	47	2	57.04	2		presente al Catasto Leopoldino
10900	47	2	11.28	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; modifica copertura non coerente; tamponamento di aperture; nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 8901

Unità volumetriche dell'Edificio 8901

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17317			34.15	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 6440 (scheda 100)



FOTO n° 1656 (scheda 100)



FOTO n° 1657 (scheda 100)



FOTO n° 1661 (scheda 100)



FOTO n° 1663 (scheda 100)



FOTO n° 1668 (scheda 100)



FOTO n° 6439 (scheda 100)



FOTO n° 4599 (edificio 4205)



FOTO n° 4600 (edificio 4205)



FOTO n° 1643 (edificio 4206)



FOTO n° 1642 (edificio 4206)



FOTO n° 1644 (edificio 4206)



FOTO n° 1645 (edificio 4206)



FOTO n° 1646 (edificio 4206)



FOTO n° 1648 (edificio 4206)



FOTO n° 1649 (edificio 4206)



FOTO n° 1650 (edificio 4206)



FOTO n° 1651 (edificio 4206)



FOTO n° 4597 (edificio 4206)



FOTO n° 4598 (edificio 4206)

