Edifici associati alla Scheda:
ID 6944
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 48 ID 49

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** fontana; pozzo; incolto; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6944

Unità volumetriche dell'Edificio 6944

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
131147.5	135		188.99	1 (a monte) 2 (a valle)	presente al Catasto Leopoldino	

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza; nuove aperture non coerenti; nuovi infissi non coerenti; assenti
  Alterazioni/elementi da segnalare: Il volume adiacente e diruto

Informazioni sull'Edificato Minore 48

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 48

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16378.75	135		31.93	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Tipo
rudere

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
non in uso

Informazioni sull'Edificato Minore 49

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 49

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16379.75	135		30.7	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Tipo
rudere

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
non in uso

Rilievi fotografici




FOTO n° 1683 (scheda 101)



FOTO n° 1684 (scheda 101)



FOTO n° 1685 (scheda 101)



FOTO n° 1686 (scheda 101)



FOTO n° 1687 (scheda 101)



FOTO n° 1688 (scheda 101)



FOTO n° 1689 (scheda 101)



FOTO n° 1690 (scheda 101)



FOTO n° 1670 (edificio 6944)



FOTO n° 1671 (edificio 6944)



FOTO n° 1672 (edificio 6944)



FOTO n° 1673 (edificio 6944)



FOTO n° 1674 (edificio 6944)



FOTO n° 1675 (edificio 6944)



FOTO n° 1676 (edificio 6944)



FOTO n° 1679 (edificio 6944)



FOTO n° 1677 (edificato minore 48)



FOTO n° 1681 (edificato minore 49)



FOTO n° 1682 (edificato minore 49)

