Edifici associati alla Scheda:
1020 1901 3782
Edifici Minori associati alla Scheda:
1047

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 29/08/2020
- **Autori** Cristi
- **Località** Montecchio 117
- **Denominazione** Madonna di Riccardi
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti a/o suddivisioni interne; recinzioni; area cortilizia con sterrato; aia
- **Viabilità** strada bianca
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti a/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2010 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1020

Unità volumetriche dell'Edificio 1020

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
886	74	232	44.61	1 (a monte) 2 (a valle)	1	presente al Catasto Leopoldino
8665	74	232	119.43	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Uso
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto
- **Di servizio specifiche attività:** chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** manufatti portoghesi
- **Materiali manto di copertura (altro):** in mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alla fiorentina
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile

Informazioni sull'Edificio 1901

Unità volumetriche dell'Edificio 1901

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
11545	74	602	38.34	1	0	presente al 2007
12385	74	602	80.91	1	0	presente al 2007

Periodo costruzione
recente (compreso fino anticx)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** turistico-ricettivo
- **Usi presenti:** residenza turistico alberghiera

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaci
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondia (in prevalenza):** mattoni e a mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alla fiorentina
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 3782

Unità volumetriche dell'Edificio 3782

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8662	74	576	27.5	1	0	presente al 1954
8663	74	576	114.31	1	0	presente al 1954
8664	74	576	100.46	2	0	presente al Catasto Leopoldino
10550	74	576	12.51	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
media

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** domesio

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondia (in prevalenza):** mattoni e a mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alla fiorentina
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portici accostati al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 47

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 47

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13316			25.56	1	0	non classificato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore nullo

Tipo
tettoia

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici





FOTO n° 1701 (scheda 102)



FOTO n° 1702 (scheda 102)



FOTO n° 1703 (scheda 102)



FOTO n° 1704 (scheda 102)



FOTO n° 1705 (scheda 102)



FOTO n° 1706 (scheda 102)



FOTO n° 1707 (scheda 102)



FOTO n° 1708 (scheda 102)



FOTO n° 1681 (edificio 1020)



FOTO n° 1682 (edificio 1020)



FOTO n° 1683 (edificio 1020)



FOTO n° 1684 (edificio 1020)



FOTO n° 1685 (edificio 1020)



FOTO n° 1686 (edificio 1020)



FOTO n° 1687 (edificio 1020)



FOTO n° 1688 (edificio 1020)



FOTO n° 1689 (edificio 1020)



FOTO n° 1690 (edificio 1020)



FOTO n° 1691 (edificio 1020)



FOTO n° 1692 (edificio 1020)



FOTO n° 1693 (edificio 1901)



FOTO n° 1717 (edificio 1901)



FOTO n° 1718 (edificio 1901)



FOTO n° 1719 (edificio 1901)



FOTO n° 1720 (edificio 1901)



FOTO n° 1703 (edificio 3782)



FOTO n° 1704 (edificio 3782)



FOTO n° 1705 (edificio 3782)



FOTO n° 1706 (edificio 3782)



FOTO n° 1707 (edificio 3782)



FOTO n° 1708 (edificio 3782)



FOTO n° 1709 (edificio 3782)



FOTO n° 1710 (edificio 3782)



FOTO n° 1711 (edificio 3782)

FOTO n° 1712 (edificio 3782)

FOTO n° 1713 (edificio 3782)

FOTO n° 1714 (edificio 3782)

FOTO n° 1715 (edificio 3782)

FOTO n° 1739 (edificato minore 47)