Edifici associati alla Scheda:
ID 8902

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** colture agricole; filari
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8902

Unità volumetriche dell'Edificio 8902

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17318			40.92	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 1736 (scheda 104)


FOTO n° 1737 (scheda 104)


FOTO n° 1732 (edificio 8902)


FOTO n° 1733 (edificio 8902)


FOTO n° 1734 (edificio 8902)


FOTO n° 1735 (edificio 8902)
