Edifici associati alla Scheda:
ID 891
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 56

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 13/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Montanina
- **Denominazione** Ca' le Rolle
- **Note**
  La presenza di fitta vegetazione spontanea non permette di identificare in modo preciso l'edificio e la pertinenza
- **Caratteristiche pertinenza** incolto


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 891

Unità volumetriche dell'Edificio 891

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13873	17	90	196.52	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 56

Non rilevabile
La vegetazione impedisce di identificare i ruderi rimasti

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Uso prevalente
non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 1774 (edificio 891)


FOTO n° 1776 (edificio 891)


FOTO n° 1777 (edificio 891)


FOTO n° 1778 (edificio 891)
