Edifici associati alla Scheda:
ID 8651
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 64

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 16/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 88
- **Denominazione** Villa Casagni
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8651

Unità volumetriche dell'Edificio 8651

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5239	57	850	8.11	1		presente al Catasto Leopoldino
5242	57	850	10.45	1		presente al Catasto Leopoldino
5247	57	850	111.73	2		presente al Catasto Leopoldino
5303	57	850	17.66	0 (a monte) 1 (a valle)		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** turistico-ricettivo
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuove aperture non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 64

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 64

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5397			23.02	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Tipo
baracca manufatto precario

Valutazioni
valore nullo

Uso prevalente
misto

Rilievi fotografici



FOTO n° 1823 (scheda 110)


FOTO n° 1819 (edificio 8651)


FOTO n° 1820 (edificio 8651)


FOTO n° 1821 (edificio 8651)


FOTO n° 1822 (edificio 8651)
