Edifici associati alla Scheda:
ID 5150

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pievuccia
- **Caratteristiche pertinenza** altri muretti e/o suddivisioni interne; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5150

Unità volumetriche dell'Edificio 5150

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7188	75	A	152.89	1		presente al Catasto Leopoldino
7240	75	A	8.77	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; gronda decorata con modanature, a gola
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile

Rilievi fotografici




FOTO n° 1830 (edificio 5150)


FOTO n° 1831 (edificio 5150)


FOTO n° 1832 (edificio 5150)
