Edifici associati alla Scheda:
ID 7981
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 205 ID 206

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 18/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 106
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7981

Unità volumetriche dell'Edificio 7981

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7309.77	414	128.84	2			presente al Catasto Leopoldino
7374.77	414	19.43	1			presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza; tamponamento di aperture

Informazioni sull'Edificato Minore 205

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 205

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7376			39.4	1		presente al 1954
7378.77	414		22.69	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
ricovero animali da cortile

Uso prevalente
non in uso

Informazioni sull'Edificato Minore 206

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 206

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7307.77	414		31.26	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 1871 (scheda 113)


FOTO n° 1872 (scheda 113)


FOTO n° 1873 (scheda 113)


FOTO n° 1860 (edificio 7981)


FOTO n° 1861 (edificio 7981)


FOTO n° 1863 (edificio 7981)


FOTO n° 1864 (edificio 7981)


FOTO n° 1865 (edificio 7981)


FOTO n° 1867 (edificato minore 205)


FOTO n° 1868 (edificato minore 205)


FOTO n° 1870 (edificato minore 206)
