Edifici associati alla Scheda:
ID 6358
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 69 ID 70 ID 71

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 25/11/2020
- **Non rilevabile:** Non è stato possibile accedere alla pertinenza a causa dell'assenza del proprietario, per cui la documentazione fotografica e le informazioni sono sommarie.
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 95
- **Denominazione** Casa Cateni
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6358

Unità volumetriche dell'Edificio 6358

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5979	78	67	44.56	2		presente al Catasto Leopoldino
5981	78	67	71.03	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
5986	78	67	65.61	3		presente al Catasto Leopoldino
6023	78	67	11.65	2		presente al Catasto Leopoldino
6025	78	67	21.17	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 69

Non rilevabile

Condizioni generali
buone

Tipo
deposito attrezzi

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 70

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 71

Non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 4332 (scheda 117)


FOTO n° 4333 (scheda 117)


FOTO n° 4650 (scheda 117)


FOTO n° 4651 (scheda 117)


FOTO n° 4652 (scheda 117)
