Edifici associati alla Scheda:
ID 7620

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 25/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 97
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni




Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7620

Unità volumetriche dell'Edificio 7620

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12973	78	211	87.26			presente al 1954
17395			6.25	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 4349 (scheda 118)


FOTO n° 4348 (edificio 7620)


FOTO n° 4350 (edificio 7620)


FOTO n° 4351 (edificio 7620)


FOTO n° 4352 (edificio 7620)


FOTO n° 4353 (edificio 7620)
