Edifici associati alla Scheda:
ID 6184 ID 6185
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 72 ID 73

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 25/11/2020
- **Non rilevabile:** Non è stato possibile accedere a causa dell'assenza del proprietario per cui le informazioni e la documentazione fotografica risultano frammentarie.
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 98
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6184

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 6185

Unità volumetriche dell'Edificio 6185

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12972	78	110	201.67	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 72

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 73

Non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 4334 (scheda 119)


FOTO n° 5323 (scheda 119)


FOTO n° 5324 (scheda 119)
