Edifici associati alla Scheda:
30 5391
Edificati Minori associati alla Scheda:
30 74 30 75

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5391

Unità volumetriche dell'Edificio 5391

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17324.71	1		44.52	1	0	presente al 1954
17325.71	1		209.54	2	0	presente al Catasto Leopoldino
17326.71	1		39.62	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** intonacato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 74

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 74

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16231.71	1		203.78	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
tettoia di dimensioni consistenti (attività produttive o agricole)

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 75

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 75

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16232.71	1		3.47			

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Tipo
porcilaia

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 1896 (scheda 121)



FOTO n° 1897 (scheda 121)



FOTO n° 1898 (scheda 121)



FOTO n° 1899 (scheda 121)



FOTO n° 1900 (scheda 121)



FOTO n° 1901 (scheda 121)



FOTO n° 1902 (scheda 121)



FOTO n° 1903 (scheda 121)



FOTO n° 1904 (scheda 121)



FOTO n° 1878 (edificio 5391)



FOTO n° 1879 (edificio 5391)



FOTO n° 1880 (edificio 5391)



FOTO n° 1881 (edificio 5391)



FOTO n° 1882 (edificio 5391)



FOTO n° 1883 (edificio 5391)



FOTO n° 1884 (edificio 5391)



FOTO n° 1885 (edificio 5391)



FOTO n° 1886 (edificio 5391)



FOTO n° 1887 (edificio 5391)



FOTO n° 1888 (edificio 5391)



FOTO n° 1889 (edificio 5391)



FOTO n° 1890 (edificio 5391)



FOTO n° 1891 (edificato minore 74)



FOTO n° 1893 (edificato minore 74)



FOTO n° 1894 (edificato minore 74)



FOTO n° 1895 (edificato minore 74)



FOTO n° 1905 (edificato minore 75)

