**Edifici associati alla Scheda:**
ID 8828 ID 8830

## Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** La Nave
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)





Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)




Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

## Informazioni sull'Edificio 8828

**Unità volumetriche dell'Edificio 8828**

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12671.70 | 75 | | 38.61 | 1 | 0 | presente al 1954 |

**Periodo costruzione**
**antica (tale e quale)**

**Tipologia edilizia**
**annesso rurale (generico)**

**Condizioni generali**
**pessime**

**Valutazioni**
**valore nullo**

**Usi**
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** lavori in corso

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

## Informazioni sull'Edificio 8830

**Unità volumetriche dell'Edificio 8830**

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17109.70 | 75 | | 59.95 | 1 | 0 | presente al Catasto Leopoldino |
| 17333.70 | 75 | | 34.04 | 1 | 0 | presente al Catasto Leopoldino |
| 17334.70 | 75 | | 157.52 | 2 | 0 | presente al Catasto Leopoldino |

**Periodo costruzione**
**antica (tale e quale)**

**Tipologia edilizia**
**villa padronale**

**Condizioni generali**
**pessime**

**Valutazioni**
**pregio particolare valore storico**

**Usi**
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; portico compresso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

## Rilievi fotografici





FOTO n° 1968 (scheda 125)



FOTO n° 1969 (scheda 125)



FOTO n° 1970 (scheda 125)



FOTO n° 1971 (scheda 125)



FOTO n° 1963 (edificio 8828)



FOTO n° 1964 (edificio 8828)



FOTO n° 1965 (edificio 8828)



FOTO n° 1966 (edificio 8828)



FOTO n° 1967 (edificio 8828)



FOTO n° 1942 (edificio 8830)



FOTO n° 1943 (edificio 8830)



FOTO n° 1944 (edificio 8830)



FOTO n° 1945 (edificio 8830)



FOTO n° 1946 (edificio 8830)



FOTO n° 1947 (edificio 8830)



FOTO n° 1948 (edificio 8830)



FOTO n° 1949 (edificio 8830)



FOTO n° 1950 (edificio 8830)



FOTO n° 1951 (edificio 8830)



FOTO n° 1952 (edificio 8830)



FOTO n° 1953 (edificio 8830)



FOTO n° 1954 (edificio 8830)



FOTO n° 1955 (edificio 8830)



FOTO n° 1956 (edificio 8830)



FOTO n° 1957 (edificio 8830)



FOTO n° 1958 (edificio 8830)



FOTO n° 1959 (edificio 8830)



FOTO n° 1960 (edificio 8830)



FOTO n° 1961 (edificio 8830)



FOTO n° 1962 (edificio 8830)

