Edifici associati alla Scheda:
ID 6834; ID 6835
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 93

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** CastroncelloC
- **Denominazione** Case Chiurino
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** incolto; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6834

Unità volumetriche dell'Edificio 6834

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13391	88	81	122.03	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
capannone isolato

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** manigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 6835

Unità volumetriche dell'Edificio 6835

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17335	88	81	50.31	1	0	presente al 1954
17336	88	81	134.9	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 93

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 93

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13392	88	91	174.24			

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
tettoia

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 1996 (scheda 126)



FOTO n° 1997 (scheda 126)



FOTO n° 1998 (scheda 126)



FOTO n° 1999 (scheda 126)



FOTO n° 2000 (edificio 6834)



FOTO n° 2001 (edificio 6834)



FOTO n° 1980 (edificio 6835)



FOTO n° 1981 (edificio 6835)



FOTO n° 1982 (edificio 6835)



FOTO n° 1983 (edificio 6835)



FOTO n° 1984 (edificio 6835)



FOTO n° 1985 (edificio 6835)



FOTO n° 1986 (edificio 6835)



FOTO n° 1987 (edificio 6835)



FOTO n° 1988 (edificio 6835)



FOTO n° 1989 (edificio 6835)



FOTO n° 1990 (edificio 6835)



FOTO n° 1991 (edificio 6835)



FOTO n° 1992 (edificio 6835)



FOTO n° 1993 (edificio 6835)



FOTO n° 1994 (edificio 6835)



FOTO n° 1995 (edificio 6835)



FOTO n° 2002 (edificato minore 93)

