Edifici associati alla Scheda:
ID 326 ID 3825

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** La Nave
- **Denominazione** Chiesa di San Marco
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** altri muretti e/o suddivisioni interne; area trattata con asfalto; area trattata con ghiaia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 326

Unità volumetriche dell'Edificio 326

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7661	54	A	188.84	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
  laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile

Informazioni sull'Edificio 3825

Unità volumetriche dell'Edificio 3825

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7666	54	116	20.49	2	0	presente al 1954
7673	54	116	94.04	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 2040 (scheda 128)



FOTO n° 2041 (scheda 128)



FOTO n° 2022 (edificio 326)



FOTO n° 2023 (edificio 326)



FOTO n° 2024 (edificio 326)



FOTO n° 2025 (edificio 326)



FOTO n° 2026 (edificio 326)



FOTO n° 2027 (edificio 326)



FOTO n° 2028 (edificio 326)



FOTO n° 2029 (edificio 326)



FOTO n° 2030 (edificio 326)



FOTO n° 2031 (edificio 326)



FOTO n° 2032 (edificio 326)



FOTO n° 2033 (edificio 3825)



FOTO n° 2034 (edificio 3825)



FOTO n° 2035 (edificio 3825)



FOTO n° 2036 (edificio 3825)



FOTO n° 2037 (edificio 3825)



FOTO n° 2038 (edificio 3825)



FOTO n° 2039 (edificio 3825)

