Edifici associati alla Scheda:
ID 8108 ID 8109 ID 8111
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 95 ID 96

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Castroncello
- **Denominazione** Poggiale
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8108

Non rilevabile

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**

Informazioni sull'Edificio 8109

Unità volumetriche dell'Edificio 8109

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12233.69		11	223.95	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8111

Non rilevabile

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**

Informazioni sull'Edificato Minore 95

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 95

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16476			16.11	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Tipo
tettoia

Valutazioni
valore nullo

Uso prevalente
di servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 96

Non rilevabile
Assenza del proprietario

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Uso prevalente
di servizio

Valutazioni
valore nullo

Rilievi fotografici



FOTO n° 2044 (scheda 129)



FOTO n° 2045 (scheda 129)



FOTO n° 2046 (scheda 129)



FOTO n° 2047 (scheda 129)



FOTO n° 2048 (scheda 129)



FOTO n° 2042 (edificio 8109)



FOTO n° 2043 (edificio 8109)

