Edifici associati alla Scheda:
ID 3787 ID 8907
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 97

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano
- **Denominazione** Case Roggi
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3787

Unità volumetriche dell'Edificio 3787

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12232.53	85		84.71	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 8907

Unità volumetriche dell'Edificio 8907

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16159.69	4		92.34	2	0	presente al Catasto Leopoldino
16160.69	3		111.34	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 97

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 97

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16161.69	2		47.52	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
porcilaia

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 2057 (scheda 130)


FOTO n° 2058 (scheda 130)


FOTO n° 2059 (scheda 130)


FOTO n° 2060 (edificio 3787)


FOTO n° 2062 (edificio 3787)


FOTO n° 2049 (edificio 8907)


FOTO n° 2050 (edificio 8907)


FOTO n° 2051 (edificio 8907)


FOTO n° 2052 (edificio 8907)


FOTO n° 2053 (edificio 8907)


FOTO n° 2054 (edificio 8907)


FOTO n° 2055 (edificio 8907)


FOTO n° 2056 (edificio 8907)


FOTO n° 2063 (edificato minore 97)


FOTO n° 2064 (edificato minore 97)


FOTO n° 2065 (edificato minore 97)
