Edifici associati alla Scheda:
ID 5679, ID 5680, ID 6778

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 02/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano
- **Denominazione** Case Roggi
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5679

Unità volumetriche dell'Edificio 5679

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16162	53	87	393.65	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5680

Unità volumetriche dell'Edificio 5680

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16164	53	87	48.16	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** annesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 6778

Unità volumetriche dell'Edificio 6778

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16163	69	13	34.54	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** misto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici



FOTO n° 2084 (scheda 131)



FOTO n° 2085 (scheda 131)



FOTO n° 2086 (scheda 131)



FOTO n° 2087 (scheda 131)



FOTO n° 2066 (edificio 5679)



FOTO n° 2067 (edificio 5679)



FOTO n° 2068 (edificio 5679)



FOTO n° 2069 (edificio 5679)



FOTO n° 2070 (edificio 5679)



FOTO n° 2071 (edificio 5679)



FOTO n° 2072 (edificio 5679)



FOTO n° 2074 (edificio 5679)



FOTO n° 2079 (edificio 5679)



FOTO n° 2080 (edificio 5679)



FOTO n° 2081 (edificio 5679)



FOTO n° 2082 (edificio 5679)



FOTO n° 2083 (edificio 5679)



FOTO n° 2073 (edificio 5680)



FOTO n° 2075 (edificio 5680)



FOTO n° 2076 (edificio 5680)



FOTO n° 2077 (edificio 6778)



FOTO n° 2078 (edificio 6778)

