Edifici associati alla Scheda:
ID 7854, ID 7855

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Cozzano
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; fontana; pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7854

Unità volumetriche dell'Edificio 7854

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5860.4	54		30.93	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 7855

Unità volumetriche dell'Edificio 7855

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7357.4	54		141.34	2	0	presente al Catasto Leopoldino
7421.4	54		55.49	1	0	presente al 1954
9973.4	54		6.87	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
  Alterazioni/elementi da segnalare: volumi adiacenti con superfici intonacate
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 2106 (scheda 132)



FOTO n° 2107 (scheda 132)



FOTO n° 2108 (scheda 132)



FOTO n° 2109 (scheda 132)



FOTO n° 2110 (scheda 132)



FOTO n° 2111 (scheda 132)



FOTO n° 2112 (scheda 132)



FOTO n° 2113 (scheda 132)



FOTO n° 2114 (scheda 132)



FOTO n° 2102 (edificio 7854)



FOTO n° 2103 (edificio 7854)



FOTO n° 2104 (edificio 7854)



FOTO n° 2105 (edificio 7854)



FOTO n° 2088 (edificio 7855)



FOTO n° 2089 (edificio 7855)



FOTO n° 2090 (edificio 7855)



FOTO n° 2091 (edificio 7855)



FOTO n° 2092 (edificio 7855)



FOTO n° 2093 (edificio 7855)



FOTO n° 2094 (edificio 7855)



FOTO n° 2095 (edificio 7855)



FOTO n° 2096 (edificio 7855)



FOTO n° 2097 (edificio 7855)



FOTO n° 2098 (edificio 7855)



FOTO n° 2099 (edificio 7855)



FOTO n° 2100 (edificio 7855)



FOTO n° 2101 (edificio 7855)

