Edifici associati alla Scheda:
ID 5727 ID 5728
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 98

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 19/09/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Castroncello
- **Denominazione** Case Polvani
- **Tipologia insediativa** lineare lungo strada
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; area trattata con ghiaia; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5727

Unità volumetriche dell'Edificio 5727

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12391	86	61	112.48	2	0	presente al 1954
17338			30.56	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5728

Unità volumetriche dell'Edificio 5728

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12392	86	61	22.73	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificato Minore 98

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 98

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12390			63.22	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 2125 (scheda 133)


FOTO n° 2126 (scheda 133)


FOTO n° 2127 (scheda 133)


FOTO n° 2128 (scheda 133)


FOTO n° 2129 (scheda 133)


FOTO n° 2115 (edificio 5727)


FOTO n° 2116 (edificio 5727)


FOTO n° 2117 (edificio 5727)


FOTO n° 2118 (edificio 5727)


FOTO n° 2119 (edificio 5727)


FOTO n° 2120 (edificio 5727)


FOTO n° 2121 (edificio 5727)


FOTO n° 2122 (edificio 5727)


FOTO n° 2123 (edificio 5728)


FOTO n° 2124 (edificio 5728)
