Edifici associati alla Scheda:
ID 2189
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 211 ID 212

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 04/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 101
- **Denominazione** Casa Botti
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2189

Unità volumetriche dell'Edificio 2189

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12934	78	150	133.47	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; nuovi corpi scala non coerenti

Informazioni sull'Edificato Minore 211

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 211

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12935	78	150	40.36	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Tipo
deposito attrezzi

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 212

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 212

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12933	78	227	32.83	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
buone

Tipo
deposito attrezzi

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 2234 (scheda 137)


FOTO n° 2232 (scheda 137)


FOTO n° 2233 (scheda 137)


FOTO n° 2211 (edificio 2189)


FOTO n° 2217 (edificio 2189)


FOTO n° 2220 (edificio 2189)


FOTO n° 2221 (edificio 2189)


FOTO n° 2223 (edificio 2189)


FOTO n° 2224 (edificio 2189)


FOTO n° 2229 (edificio 2189)


FOTO n° 4285 (edificato minore 211)


FOTO n° 4286 (edificato minore 211)


FOTO n° 4283 (edificato minore 212)


FOTO n° 4284 (edificato minore 212)


FOTO n° 4287 (edificato minore 212)
