Edifici associati alla Scheda:
ID 5065 ID 5066 ID 8910

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 04/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** colture agricole; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5065

Unità volumetriche dell'Edificio 5065

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13177.45	563	98.57	1		presente al 1998	

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5066

Unità volumetriche dell'Edificio 5066

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17343.45	563	154.07	2		presente al Catasto Leopoldino	

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8910

Unità volumetriche dell'Edificio 8910

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17342.45	563	62.37	1		presente al 1954	

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Edificio rurale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 2254 (scheda 138)



FOTO n° 2248 (edificio 5065)



FOTO n° 2250 (edificio 5065)



FOTO n° 2251 (edificio 5065)



FOTO n° 2236 (edificio 5066)



FOTO n° 2237 (edificio 5066)



FOTO n° 2239 (edificio 5066)



FOTO n° 2241 (edificio 5066)



FOTO n° 2243 (edificio 5066)



FOTO n° 2244 (edificio 5066)



FOTO n° 2246 (edificio 5066)



FOTO n° 2247 (edificio 5066)



FOTO n° 2238 (edificio 8910)



FOTO n° 2242 (edificio 8910)

