Edifici associati alla Scheda:
ID 5600 ID 5601

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 06/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio
- **Denominazione** San Martino di Sotto
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Note**
  Non è stato possibile accedere alla pertinenza a causa dell'assenza del proprietario, per cui le informazioni e la documentazione fotografica risultano carenti.
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5600

Unità volumetriche dell'Edificio 5600

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13469	15	80	122.98	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:** residenza turistico alberghiera
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5601

Unità volumetriche dell'Edificio 5601

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13479	15	80	32.94	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa deposito

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 4897 (scheda 140)


FOTO n° 2255 (edificio 5600)


FOTO n° 4893 (edificio 5600)


FOTO n° 4894 (edificio 5600)


FOTO n° 4895 (edificio 5600)
