Edifici associati alla Scheda:
ID 46 ID 744 ID 7418
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 250

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 06/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Largnano
- **Denominazione** Badia di Largnano
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)





Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 46

Unità volumetriche dell'Edificio 46

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13598:18		22	201.42	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 744

Unità volumetriche dell'Edificio 744

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13444:18		23	158.62	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Canonica della Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 7418

Unità volumetriche dell'Edificio 7418

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13588:18		9	90.64	1		presente al Catasto Leopoldino

Informazioni generali e note
L'edificio, di antichissima origine (antecedente al 1147) è stato chiuso dopo il 1962 ed è costituito dalla chiesa e dalla canonica adiacente, lo stato di abbandono e degrado ne stanno compromettendo le strutture in quanto sono già avvenuti dei crolli, sia nella chiesa che nella canonica. L'edificio sacro ha un' unica navata ed ai lati vi si trovano due altari, mentre nel fondo vi è l'altare maggiore ormai completamente spoglio, realizzato in muratura ed affrescato alla maniera del marmo. Sulla parete di fondo vi era una tela che raffigurava l'apparizione di San Michele Arcangelo, mentre nel pavimento ci sono tre botole che racchiudono le antiche fosse di sepoltura.

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificato Minore 250

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 250

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13599:18		21	21.54	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 4536 (scheda 141)



FOTO n° 4540 (edificio 46)



FOTO n° 4544 (edificio 46)



FOTO n° 4548 (edificio 46)



FOTO n° 4533 (edificio 46)



FOTO n° 4539 (edificio 744)



FOTO n° 4550 (edificio 744)



FOTO n° 4901 (edificio 744)



FOTO n° 4537 (edificio 7418)



FOTO n° 4542 (edificio 7418)



FOTO n° 4541 (edificio 7418)



FOTO n° 4547 (edificio 7418)



FOTO n° 4899 (edificato minore 250)

