Edifici associati alla Scheda:
ID 8535
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 102

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 07/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Cristina 28
- **Denominazione** La Parita
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8535

Unità volumetriche dell'Edificio 8535

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17339	12	55	152.07	2		presente al Catasto Leopoldino
17340	12	55	43.56	1		presente al 1954
17341			6.37	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuove aperture non coerenti; nuovi corpi scala non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 102

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 102

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12005	11	186	34.18	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
non in uso

Rilievi fotografici




FOTO n° 2296 (scheda 145)


FOTO n° 2280 (edificio 8535)


FOTO n° 2281 (edificio 8535)


FOTO n° 2283 (edificio 8535)


FOTO n° 2284 (edificio 8535)


FOTO n° 2287 (edificio 8535)


FOTO n° 2289 (edificio 8535)


FOTO n° 2291 (edificio 8535)


FOTO n° 2294 (edificato minore 102)


FOTO n° 2295 (edificato minore 102)
