Edifici associati alla Scheda:
ID 4451 ID 8769

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 10/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio 8
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** recinzioni; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)





Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4451

Unità volumetriche dell'Edificio 4451

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17497	36	110	45.92	1		presente al 1998
17503	36	110	86.16	2		presente al 1954
17504	36	110	92.53	3		presente al 1954
17510	36	110	95.44	2		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** abbaino; balcone
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in aggetto , balconi

Informazioni sull'Edificio 8769

Unità volumetriche dell'Edificio 8769

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13500	36	303	61.99	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Porcilaia

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 2412 (scheda 152)



FOTO n° 2409 (scheda 152)



FOTO n° 2411 (scheda 152)



FOTO n° 2395 (edificio 4451)



FOTO n° 2396 (edificio 4451)



FOTO n° 2397 (edificio 4451)



FOTO n° 2398 (edificio 4451)



FOTO n° 2399 (edificio 4451)



FOTO n° 2402 (edificio 4451)



FOTO n° 2403 (edificio 4451)



FOTO n° 2404 (edificio 4451)



FOTO n° 2405 (edificio 4451)



FOTO n° 2406 (edificio 4451)



FOTO n° 2407 (edificio 8769)



FOTO n° 2408 (edificio 8769)

