Edifici associati alla Scheda:
ID 5868

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 14/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Cappella di San Pietro
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5868

Unità volumetriche dell'Edificio 5868

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12513	6	A	37.88	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Cappella

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 2419 (scheda 153)



FOTO n° 2420 (scheda 153)



FOTO n° 2413 (edificio 5868)



FOTO n° 2414 (edificio 5868)



FOTO n° 2415 (edificio 5868)



FOTO n° 2416 (edificio 5868)



FOTO n° 2417 (edificio 5868)



FOTO n° 2418 (edificio 5868)

