Edifici associati alla Scheda:
ID 4461 ID 4462

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 12/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio 87
- **Denominazione** IL Cozzolare
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)





Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4461

Unità volumetriche dell'Edificio 4461

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12447	13	57	55.23	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** assente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 4462

Unità volumetriche dell'Edificio 4462

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12444	13	57	116.55	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in aggetto; modifica copertura non coerente; tamponamento di aperture

Rilievi fotografici




FOTO n° 2455 (scheda 155)



FOTO n° 2452 (edificio 4461)



FOTO n° 2453 (edificio 4461)



FOTO n° 2454 (edificio 4461)



FOTO n° 2447 (edificio 4462)



FOTO n° 2449 (edificio 4462)



FOTO n° 2450 (edificio 4462)



FOTO n° 2451 (edificio 4462)

