Edifici associati alla Scheda:
ID 270 ID 3561 ID 6583

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 14/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Via del Palazzo del Pero 52, 53
- **Denominazione** Palazzo Vecchio
- **Tipologia insediativa** lineare lungo strada
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 270

Unità volumetriche dell'Edificio 270

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	4276.26	155	31.57	0 (a monte) 1 (a valle)		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Garage

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** soletta cls rivestimento guaina
- **Materiali gronda (in prevalenza):** gronda senza sporto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 3561

Unità volumetriche dell'Edificio 3561

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	2490.26	41	146.21	3		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza; corpi aperti in aggetto , balconi

Informazioni sull'Edificio 6583

Unità volumetriche dell'Edificio 6583

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	4275.26	465	56.53	0 (a monte) 1 (a valle)		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Garage

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** soletta cls rivestimento guaina
- **Materiali gronda (in prevalenza):** gronda senza sporto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 6480 (scheda 156)


FOTO n° 2469 (scheda 156)


FOTO n° 2472 (scheda 156)


FOTO n° 2474 (scheda 156)


FOTO n° 2457 (edificio 270)


FOTO n° 2458 (edificio 3561)


FOTO n° 2459 (edificio 3561)


FOTO n° 2460 (edificio 3561)


FOTO n° 2463 (edificio 3561)


FOTO n° 2468 (edificio 3561)


FOTO n° 2465 (edificio 6583)


FOTO n° 2466 (edificio 6583)
