Edifici associati alla Scheda:
ID 5203 ID 5204

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 14/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Castroncello
- **Denominazione** Podere Madonna
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; aia
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5203

Unità volumetriche dell'Edificio 5203

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13333.87	97		282.3	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5204

Unità volumetriche dell'Edificio 5204

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13332.87	97		259.45	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi oscuramenti non coerenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 2489 (scheda 157)



FOTO n° 2490 (scheda 157)



FOTO n° 2491 (scheda 157)



FOTO n° 2484 (edificio 5203)



FOTO n° 2485 (edificio 5203)



FOTO n° 2486 (edificio 5203)



FOTO n° 2487 (edificio 5203)



FOTO n° 2488 (edificio 5203)



FOTO n° 2479 (edificio 5204)



FOTO n° 2480 (edificio 5204)



FOTO n° 2481 (edificio 5204)



FOTO n° 2482 (edificio 5204)



FOTO n° 2483 (edificio 5204)

