Edifici associati alla Scheda:
ID 2078
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 105| ID 106| ID 262

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/12/2020
- **Ambito** urbano
- **Località** Mammi 43
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2078

Unità volumetriche dell'Edificio 2078

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4474	24	194	178.61	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
4515	24	194	34.77	1		presente al Catasto Leopoldino
10651	24	194	12.57	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Informazioni generali e note
L'edificio è ricoperto da una fitta vegetazione spontanea per cui non è possibile una lettura dei prospetti.

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 105

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 105

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4557	24	228	26.76	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Informazioni generali
L'edificio è coperto da una fitta vegetazione che non rende possibile una lettura dei prospetti.

Uso prevalente
non rilevabile

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 106

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 106

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14797	24	194	5.85	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Informazioni generali
L'edificio è coperto da una fitta vegetazione che non rende possibile una lettura dei prospetti.

Uso prevalente
non rilevabile

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 262

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 262

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17487			12.83			presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Informazioni generali
L'edificio è completamente diruto per cui non è possibile dare alcuna informazione.

Uso prevalente
non rilevabile

Condizioni generali
pessime

Rilievi fotografici




FOTO n° 5257 (scheda 162)



FOTO n° 5231 (edificio 2078)



FOTO n° 5232 (edificio 2078)



FOTO n° 5234 (edificio 2078)



FOTO n° 5248 (edificio 2078)



FOTO n° 5249 (edificio 2078)



FOTO n° 5256 (edificio 2078)



FOTO n° 5251 (edificato minore 105)



FOTO n° 5252 (edificato minore 262)

