Edifici associati alla Scheda:
ID 944 ID 6250
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 115 ID 120

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Cozzano 73
- **Denominazione** Macchie
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 944

Unità volumetriche dell'Edificio 944

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17473.6	189		184.84	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
17474.6	189		42.36	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 6250

Unità volumetriche dell'Edificio 6250

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12537.6	189		145.2	2		presente al Catasto Leopoldino

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 115

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 115

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13954.6	189		54.07	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
volume tecnico

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 120

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 120

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13958.6	189		36.53	1		presente al 1954

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
misto

Rilievi fotografici



FOTO n° 5051 (scheda 167)


FOTO n° 5052 (scheda 167)


FOTO n° 5067 (scheda 167)


FOTO n° 5058 (edificio 944)


FOTO n° 5059 (edificio 944)


FOTO n° 5060 (edificio 944)


FOTO n° 5061 (edificio 944)


FOTO n° 5062 (edificio 944)


FOTO n° 5063 (edificio 944)


FOTO n° 5064 (edificio 944)


FOTO n° 5065 (edificio 944)


FOTO n° 5053 (edificio 6250)


FOTO n° 5054 (edificio 6250)


FOTO n° 5055 (edificio 6250)


FOTO n° 5067 (edificato minore 115)


FOTO n° 5066 (edificato minore 120)
