Edifici associati alla Scheda:
ID 535

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 17/12/2020
- **Ambito** urbano
- **Località** Via Umbro Casentinese 103, 105
- **Tipologia insediativa** lineare lungo strada
- **Caratteristiche pertinenza** altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi)
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 535

Unità volumetriche dell'Edificio 535

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
325	43	128	23.31	2		presente al 1954
326	43	128	95.61	3		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; balcone
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 2569 (scheda 171)


FOTO n° 2567 (edificio 535)


FOTO n° 2568 (edificio 535)


FOTO n° 2570 (edificio 535)


FOTO n° 2571 (edificio 535)


FOTO n° 2572 (edificio 535)
