Edifici associati alla Scheda:
ID 1890 ID 1891
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 125

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pozzo Nuovo 46
- **Tipologia insediativa** lineare lungo strada
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1890

Unità volumetriche dell'Edificio 1890

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3508	43	300	157.41	2		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 1891

Unità volumetriche dell'Edificio 1891

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3499	43	300	99.01	2		presente al Catasto Leopoldino
3501	43	300	28.04	1		presente al 1954
3504	43	300	74.68	2		presente al Catasto Leopoldino

Informazioni generali e note
Le caratteristiche tipologiche dell'edificio sono difficilmente leggibili, se non da foto storiche, poichè come si vede dalla documentazione fotografica l'edificio è quasi completamente diruto.

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 125

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 125

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3561	43	300	39.37	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
non in uso

Rilievi fotografici




FOTO n° 5762 (scheda 174)


FOTO n° 5761 (edificio 1890)


FOTO n° 5755 (edificio 1891)


FOTO n° 5757 (edificio 1891)


FOTO n° 5759 (edificio 1891)


FOTO n° 5760 (edificio 1891)


FOTO n° 5758 (edificato minore 125)
