Edifici associati alla Scheda:
ID 154 ID 8960
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 127 ID 128

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio
- **Denominazione** Pieve di Chio
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 154

Unità volumetriche dell'Edificio 154

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
11965	35	178	153.67	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** altri materiali , tecnologie non coerenti; creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuove persiliine a protezione delle aperture; nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8960

Unità volumetriche dell'Edificio 8960

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14485	35	178	33.75	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Annesso rurale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsiglliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; sopraelevazioni

Informazioni sull'Edificato Minore 127

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 127

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14486	35	178	17.2	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 128

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 128

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
11963	35	178	56.64	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
ricovero animali da cortile

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 2539 (scheda 175)



FOTO n° 2540 (scheda 175)



FOTO n° 2529 (edificio 154)



FOTO n° 2530 (edificio 154)



FOTO n° 2531 (edificio 154)



FOTO n° 2532 (edificio 154)



FOTO n° 2541 (edificio 154)



FOTO n° 2542 (edificio 154)



FOTO n° 2537 (edificio 8960)



FOTO n° 2538 (edificio 8960)



FOTO n° 2535 (edificato minore 127)



FOTO n° 2536 (edificato minore 127)



FOTO n° 2533 (edificato minore 128)



FOTO n° 2534 (edificato minore 128)

