Edifici associati alla Scheda:
ID 3248
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 279

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio
- **Denominazione** Gaggioleto
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni




Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3248

Unità volumetriche dell'Edificio 3248

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12812	35	247	105.55	1 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuove pensiline a protezione delle aperture; nuove aperture non coerenti; modifica copertura non coerente; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 279

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 279

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17519			28.26	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 5503 (scheda 176)


FOTO n° 2549 (scheda 176)


FOTO n° 5507 (edificio 3248)


FOTO n° 2544 (edificio 3248)


FOTO n° 2546 (edificio 3248)


FOTO n° 2548 (edificio 3248)


FOTO n° 5504 (edificio 3248)


FOTO n° 5506 (edificio 3248)


FOTO n° 5530 (edificio 3248)


FOTO n° 5508 (edificato minore 279)
