Edifici associati alla Scheda:
ID 6877 ID 8105
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 129 ID 130 ID 131

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Petreto 18, 19
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6877

Unità volumetriche dell'Edificio 6877

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12870	33	238	194.7	2		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** balcone
- **Superfetazioni ed incongruenze:** creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8105

Unità volumetriche dell'Edificio 8105

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14860	33	311	29.39	2		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 129

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 129

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12871	33	311	66.89	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 130

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 130

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12872	33	311	27.77	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
box lamiera

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 131

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 131

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12873	33	311	16.74	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
box lamiera

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 4648 (scheda 177)



FOTO n° 4638 (scheda 177)



FOTO n° 4366 (edificio 6877)



FOTO n° 4368 (edificio 6877)



FOTO n° 4369 (edificio 6877)



FOTO n° 4640 (edificio 6877)



FOTO n° 4645 (edificio 6877)



FOTO n° 4649 (edificio 6877)



FOTO n° 4643 (edificio 8105)



FOTO n° 4647 (edificato minore 129)



FOTO n° 5302 (edificato minore 130)



FOTO n° 4641 (edificato minore 131)

