Edifici associati alla Scheda:
ID 3862

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 18/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Mammi 45
- **Caratteristiche pertinenza** incolto; giardino / area verde
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3862

Unità volumetriche dell'Edificio 3862

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12069	27	72	120.31	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** misto
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** balcone; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in aggetto , balconi

Rilievi fotografici




FOTO n° 2552 (scheda 183)



FOTO n° 2553 (scheda 183)



FOTO n° 2554 (scheda 183)



FOTO n° 2555 (scheda 183)



FOTO n° 2556 (scheda 183)



FOTO n° 2557 (scheda 183)



FOTO n° 2558 (scheda 183)



FOTO n° 2559 (scheda 183)

