

Edifici associati alla Scheda:
ID 4767

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 18/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Mammi
- **Denominazione** Ponte
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4767

Unità volumetriche dell'Edificio 4767

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12476	27	14	115.4	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; nuovi corpi scala non coerenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 2565 (scheda 184)


FOTO n° 2566 (scheda 184)


FOTO n° 2560 (edificio 4767)


FOTO n° 2562 (edificio 4767)


FOTO n° 2563 (edificio 4767)


FOTO n° 2564 (edificio 4767)
