Edifici associati alla Scheda:
ID 1404 ID 1406 ID 6952
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 225

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 12/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio 55
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; colture agricole; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1404

Unità volumetriche dell'Edificio 1404

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8358:35	563		61.8	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Annesso rurale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** gronda senza sporto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 1406

Unità volumetriche dell'Edificio 1406

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
10255:35	563		75.99	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** metallo
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 6952

Unità volumetriche dell'Edificio 6952

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8269:35	414		9.39	1		presente al Catasto Leopoldino
8271:35	414		79.11	2		presente al Catasto Leopoldino
8301:35	414		21.46	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in adiacenza; modifica copertura non coerente; nuovi cordi scala non coerenti; tamponamento di strutture aperte; tamponamento di aperture; nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificato Minore 225

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 225

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8265:35	563		47.28	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
box lamiera

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 2682 (scheda 187)



FOTO n° 2666 (edificio 1404)



FOTO n° 2667 (edificio 1404)



FOTO n° 2665 (edificio 1406)



FOTO n° 2668 (edificio 6952)



FOTO n° 2670 (edificio 6952)



FOTO n° 2671 (edificio 6952)



FOTO n° 2672 (edificio 6952)



FOTO n° 2674 (edificio 6952)



FOTO n° 2675 (edificio 6952)



FOTO n° 2677 (edificio 6952)



FOTO n° 2678 (edificio 6952)



FOTO n° 2679 (edificio 6952)



FOTO n° 2664 (edificato minore 225)

