Edifici associati alla Scheda:
ID 7832 ID 7833 ID 7834
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 200

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 12/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio 107
- **Denominazione** Caprile
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7832

Unità volumetriche dell'Edificio 7832

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7116	12	388	67.6	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Ricovero animali

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza; sopraelevazioni

Informazioni sull'Edificio 7833

Unità volumetriche dell'Edificio 7833

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7057	12	388	18.19	2		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Magazzino

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsiglesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** sopraelevazioni

Informazioni sull'Edificio 7834

Unità volumetriche dell'Edificio 7834

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7114	12	388	124.28	2	1	presente al 1954
7115	12	388	9.8	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1954
7117	12	388	13.98	2		presente al 1954
7118	12	388	10.86	1		presente al 1954
10235	12	388	10.78	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in adiacenza; nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificato Minore 200

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 200

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7056			11.63			

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
non in uso

Rilievi fotografici



FOTO n° 2698 (scheda 188)



FOTO n° 2684 (edificio 7832)



FOTO n° 2686 (edificio 7832)



FOTO n° 2695 (edificio 7833)



FOTO n° 2696 (edificio 7833)



FOTO n° 2697 (edificio 7833)



FOTO n° 2688 (edificio 7834)



FOTO n° 2687 (edificio 7834)



FOTO n° 2691 (edificio 7834)



FOTO n° 2692 (edificio 7834)



FOTO n° 2693 (edificio 7834)



FOTO n° 2694 (edificio 7834)

