Edifici associati alla Scheda:
ID 1150 ID 2302
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 168

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 13/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 83
- **Denominazione** Poggiolo
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1150

Non rilevabile

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Rimessa agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 2302

Non rilevabile

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 168

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 168

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4484	57	514	24.7	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
ricovero animali da cortile

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 2739 (scheda 190)


FOTO n° 2734 (edificio 1150)


FOTO n° 2735 (edificio 1150)


FOTO n° 6586 (edificio 1150)


FOTO n° 2727 (edificio 2302)


FOTO n° 2728 (edificio 2302)


FOTO n° 2729 (edificio 2302)


FOTO n° 2730 (edificio 2302)


FOTO n° 2731 (edificio 2302)


FOTO n° 2732 (edificio 2302)


FOTO n° 2733 (edificio 2302)


FOTO n° 2736 (edificato minore 168)


FOTO n° 2737 (edificato minore 168)
