Edifici associati alla Scheda:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Edifici Minori associati alla Scheda:
10 136 30 137 31 138 35 141

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 22/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio 16
- **Denominazione** Aiola
- **Tipologia insediativa** villa o villa/fattoria
- **Note**
  Impianto antico e ancora possibile leggere lo sviluppo longitudinale che lo ha portato nel corso del tempo alla conformazione
  recente. Nella parte a nord-ovest in epoca non recente è stata fatta una ristrutturazione che comunque non ha alterato la volumetria originaria e l'aspetto tipologico. Nell'area di pertinenza oltre agli annessi è presente la cisterna ottimamente conservata.
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compreso percorsi); area trattata con ghiaia, giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 | 1:1000 | 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4666

Unità volumetriche dell'Edificio 4666

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17267			27.15	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
17268	33	103	27.15	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Usi prevalenti:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8922

Unità volumetriche dell'Edificio 8922

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17282			26.77	1		presente al 1954
17301			28.71	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Usi prevalenti:**
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Rimessa agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 136

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 136

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17298	33	103	21.44	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 137

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 137

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17299	33	103	25.55	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 138

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 138

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17301	33	103	25.73	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 141

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 141

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17295			11.12	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Tipo
volume tecnico

Uso prevalente
misto

Rilievi fotografici





FOTO n° 3842 (scheda 193)


FOTO n° 3844 (scheda 193)


FOTO n° 3844 (scheda 193)


FOTO n° 3845 (scheda 193)


FOTO n° 3846 (scheda 193)


FOTO n° 3849 (scheda 193)


FOTO n° 3850 (scheda 193)


FOTO n° 2821 (edificio 4666)


FOTO n° 2826 (edificio 4666)


FOTO n° 2822 (edificio 4666)


FOTO n° 2828 (edificio 4666)


FOTO n° 2829 (edificio 4666)


FOTO n° 3838 (edificio 4666)


FOTO n° 2833 (edificio 4666)


FOTO n° 3839 (edificio 4666)


FOTO n° 3836 (edificio 4666)


FOTO n° 2837 (edificio 4666)


FOTO n° 2839 (edificio 4666)


FOTO n° 2840 (edificio 4666)


FOTO n° 2915 (edificio 8922)


FOTO n° 2916 (edificio 8922)

FOTO n° 2813 (edificato minore 136)

FOTO n° 2814 (edificato minore 136)

FOTO n° 2815 (edificato minore 136)

FOTO n° 2816 (edificato minore 136)

FOTO n° 2807 (edificato minore 137)

FOTO n° 2808 (edificato minore 137)

FOTO n° 2809 (edificato minore 137)

FOTO n° 2818 (edificato minore 138)

FOTO n° 2819 (edificato minore 138)