**Edifici associati alla Scheda:**
ID 1255 ID 1806 ID 1807 ID 4008 ID 4102 ID 4892 ID 5840 ID 7889
ID 142
**Edifici Minori associati alla Scheda:**

## Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 23/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Mammi
- **Denominazione** Palazzo Vecchio
- **Tipologia insediativa** villa e villa/fattoria
- **Caratteristiche pertinenza** fontana; pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne;
- **Caratteristiche vegetazione** prato; giardino disegnato / parco; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1979 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)




Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

## Informazioni sull'Edificio 1255

Non rilevabile
**Non è stato possibile accedere nelle vicinanze dell'edificio per motivi di sicurezza.**

## Informazioni sull'Edificio 1806

Unità volumetriche dell'Edificio 1806

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991.26 | 414 | | 52.88 | 1 | | presente al 1954 |

**Periodo costruzione**
**antica (tale e quale)**

**Tipologia edilizia**
**annessa rurale (generico)**

**Condizioni generali**
**media**

**Valutazioni**
**valore storico documentale**

Uso
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Deposito rimessa attrezzi

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondа (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco, ..)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari

## Informazioni sull'Edificio 1807

Non rilevabile
**Non è stato possibile accedere nelle vicinanze dell'edificio per motivi di sicurezza.**

**Periodo costruzione**
**antica (tale e quale)**

**Condizioni generali**
**pessime**

**Valutazioni**
**pregio particolare valore storico**

Uso
- **Uso originario:** Cappella

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile

## Informazioni sull'Edificio 4008

Non rilevabile
**Non è stato possibile accedere nelle vicinanze dell'edificio per motivi di sicurezza.**

## Informazioni sull'Edificio 4102

Unità volumetriche dell'Edificio 4102

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437.26 | 85 | | 270.93 | 3 | | presente al Catasto Leopoldino |

**Periodo costruzione**
**antica con recupero recente**

**Tipologia edilizia**
**villa padronale**

**Condizioni generali**
**buone**

**Valutazioni**
**pregio elevato (eccellenza)**

Uso
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Villa padronale

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaci
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondа (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** grondа decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** corpi scala esterni; comignolo/camino fumarie, condotti/canne fumarie, pennelli fotovoltaici o solari...); nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuove aperture non coerenti

## Informazioni sull'Edificio 4892

Unità volumetriche dell'Edificio 4892

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3417.26 | 84 | | 238.69 | 2 | | presente al Catasto Leopoldino |
| 3434.26 | 84 | | 35.89 | 2 | | presente al 1954 |

**Periodo costruzione**
**antica (tale e quale)**

**Tipologia edilizia**
**annessa rurale (generico)**

**Condizioni generali**
**media**

**Valutazioni**
**pregio particolare valore storico**

Uso
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Scuderie

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaci
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali grondа (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** grondа decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

## Informazioni sull'Edificio 5840

Unità volumetriche dell'Edificio 5840

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3570.26 | 170 | | 90.25 | 1 | | presente al 1954 |

**Periodo costruzione**
**antica (tale e quale)**

**Tipologia edilizia**
**edificio specialistico (antico)**

**Condizioni generali**
**pessime**

Uso
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Limonaia

**Caratteristiche edilizie ed architettoniche**
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali grondа (in prevalenza):** grondа senza sporto
- **Elementi architettonici decorativi:** grondа decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

## Informazioni sull'Edificio 7889

Non rilevabile
**Non è stato possibile accedere nelle vicinanze dell'edificio per motivi di sicurezza.**

## Informazioni sull'Edificato Minore 142

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 142

| N° | Foglio | Particella | Superficie coperta CTR (m²) | N° piani | Piani interrati | Periodizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317.26 | 673 | | 40.56 | 1 | | presente al 1998 |

## Rilievi fotografici







FOTO n° 2900 (scheda 195)



FOTO n° 2901 (scheda 195)



FOTO n° 2902 (scheda 195)



FOTO n° 2906 (scheda 195)



FOTO n° 2907 (scheda 195)



FOTO n° 2909 (scheda 195)



FOTO n° 2910 (scheda 195)



FOTO n° 2911 (scheda 195)



FOTO n° 2912 (scheda 195)



FOTO n° 2913 (scheda 195)



FOTO n° 2914 (scheda 195)



FOTO n° 2896 (scheda 1255)



FOTO n° 2889 (edificio 4102)



FOTO n° 2878 (edificio 4102)



FOTO n° 2879 (edificio 4102)



FOTO n° 2890 (edificio 4102)



FOTO n° 2891 (edificio 4102)



FOTO n° 2892 (edificio 4102)



FOTO n° 2895 (edificio 4892)



FOTO n° 2886 (edificio 4892)



FOTO n° 2892 (edificio 4892)



FOTO n° 2893 (edificio 4892)



FOTO n° 2894 (edificio 4892)



FOTO n° 2935 (edificio 4892)



FOTO n° 2887 (edificio 5840)



FOTO n° 2888 (edificio 5840)